

Produktbereich Verteiler

2015-04-17

Nr. 027

ExaCut

Neue Verschleißbauteile

Betrifft: Schneidteile 80° (große Durchflussmenge) und Schneidteile 45° (kleine Durchflussmenge) der ExaCut-Baureihen ECL24-40 und ECL18-40.

Das bisherige Schneidteil (Pos. 2 in Abb. 1a) wird ersetzt durch eine Kombination aus Schneidmesserhalter (Pos. 1 in Abb. 1b) und Schneidmesserring (Pos. 2 in Abb. 1b).

Diese beiden neuen Verschleißbauteile sind kompatibel mit bisherigen ExaCut-Versionen der o. g. Baureihen.

Bei späteren Verschleißreparaturen müssen bei Erreichen der Verschleißgrenze nur der Schneidmesserring und der Schneidring (Pos. 3) ersetzt werden (Abb. 1 und 2).

Das zweiteilige Schneidsystem ist ab sofort konfigurierbar.



Ab dem 01.05.2015 wird grundsätzlich das zweiteilige Schneidsystem konfiguriert. Wenn das zweiteilige Schneidsystem nicht gewünscht ist, muss dies explizit bei der Bestellung mitgeteilt werden.

Bereits erfasste Aufträge werden nicht überarbeitet.

Bei Reparaturen ist ein Umrüsten auf das zweiteilige System möglich.




Abb. 1

Teilenummern:

Einteiliges Schneidsystem		Zweiteiliges Schneidsystem	
		1b	Schneidmesserhalter 80° Teile-Nr. TMH0021
		1b	Schneidmesserhalter 45° Teile-Nr. TMH0024
2a	Schneidteil 80° Teile-Nr. TMH.503	2b	Schneidmesserring 80° Teile-Nr. TMS0051
2a	Schneidteil 45° Teile-Nr. TMH.505	2b	Schneidmesserring 45° Teile-Nr. TMS0053

TechSupport

Der Schneidmesserhalter (1) verfügt über eine Anschlagsschraube (siehe Abb. 3), so dass dieser nicht mit dem Schneidring (3) in Kontakt tritt.




Abb. 2




Abb. 3